CZĘŚĆ A


A
B
uziom pionowy Galmar gdy Ruz> 5Ω
zacisk uziemiający Cu40x10mm
Fe/Zn 30x4 mm uziom fundamentowy
gł. szyna wyrównawcza LgY25mm2
RbA
RbB
E1
kabel typu YKY 4x6mm2 w ziemi
4xkabel typu YKY 4x6mm2 w ziemi
5xkabel typu YKY 4x6mm2 w ziemi
3xkabel typu YKY 4x6mm2 w ziemi
przejścia kabla zasilającego przez fundament oraz pod posadzką wykonać w rurze ⌀50 0,7m poniżej terenu wyprowadzić ponad posadzkę na ścianie pod rozdzielnicą RbA- przepust kabl. gazo-wodoszczelny
15x kabel typu YKY 4x6mm2 w ziemi
podejście kabla zasilającego na ścianie pod ociepleniem w rurze ⌀50 otwór ⌀50 h=2,3m nad terenem
LINIA ZASILAJACA ZE ZŁĄCZA KABLOWEGO ZK typu YAKXS 4x120mm2 w ziemi
PROJ SZAFA ZŁĄCZOWO-POMIAR. 2 SZZP2
kabel typu YAKXS 4x120mm2 w ziemi
PROJ SZAFA ZŁĄCZOWO-POMIAR. 1 SZZP1
gł.zacisk uziemiający Cu40x10mm
uziom
1xkabel typu YAKXS 4x120mm2 w przepuście ARDT DVK ⌀110 w ziemi
1xkabel typu YKY 3x6mm2 w przepuście ARDT DVK ⌀110 w ziemi
kabel typu YKY 3x6mm2 w ziemi
kabel typu YKY 3x6mm2 w ziemi lub alternatywnie dla boksów B.6/.20 prowadzone w RVS37 pod sklepem
kabel typu YKY 3x6mm2 w ziemi lub alternatywnie prowadzone w RVS37 pod sklepem
Fe/Zn 30x4 mm uziom fundamentowy
Fe/Zn 30x4 mm uziom fundamentowy
Fe/Zn 30x4 mm uziom fundamentowy